

BESAN ENERJİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

ÇİÇEKLİ MAH. ÜNVER CAD. NO: 13 A KEÇİÖREN / ANKARA / TÜRKİYE

Kuruluşunun “ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KURULUM HİZMETLERİ; ELEKTRİK MOTORLARI, JENERATÖRLER, TRANSFORMATÖRLER, ELEKTRİK DAĞITIM VE KONTROL CİHAZLARI İLE DİĞER ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KURULUMU.” **Kapsamı için**

For Scope “INSTALLATION SERVICES OF ELECTRICAL EQUIPMENT; INSTALLATION OF ELECTRIC MOTORS, GENERATORS, TRANSFORMERS, ELECTRICITY DISTRIBUTION AND CONTROL DEVICES, AND OTHER ELECTRICAL EQUIPMENT.”

KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ RISK MANAGEMENT SYSTEM

Bu belge, kuruluşun durumunu ve faaliyetlerini belgelemekte olup, MİL tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, ilgili yönetim sisteminin aşağıdaki standart şartlarına uygun olduğunu doğrulamaktadır.

This document records the status and activities of the organization and confirms, as a result of the audit conducted by MIL, that the relevant management system complies with the following standard requirements.

ISO 31000:2018

Sertifika Numarası/Certificate Number

:A16562

Sertifika Kodu / Certificate Code

:BESAN ENERJİ

Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date

:04.09.2026


Sertifika Geçerlilik Tarihi/Certificate Validity Date

:03.09.2027

Sertifika Periyodu/ Certificate Period

:1 Yıl / 1 Year

Bu belge, sistem etkin bir şekilde sürdürüldüğü ve gözetim denetimleri zamanında gerçekleştirildiği sürece 1 yıl geçerlidir. MİL, denetim faaliyetlerinde gerekli özeni ve yetkinliği göstermesine rağmen, olası riskler kapsamında herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu belgenin mülkiyet hakkı MİL'e aittir ve talep edildiğinde iade edilmesi gerekmektedir.



MILCER INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

1201 North Market Street, Wilmington, DE 19801 USA

Telefon: 0850 840 34 12 - E-mail: info@milcertification.com